

SV: Rivningslov/ Tangon 1

Rasmus Thorild <Rasmus.Thorild@tb.se>

fr 2020-04-24 08:57

Till:Patrik Mårtensson <Patrik.Martensson@alingsas.se>;

Kopia:Anton Schmidt <ka@antonschmidt.se>; Aila Hirvonen Bremefors <aila.hirvonenbremefors@alingsas.se>;

Hej,

Tack för sammanfattningen.

Jag tycker visserligen att skrivelsen inte tar hänsyn eller belyser de problem som rapporten från Anticimex visar på.

Exempelvis att rapporten skriver att den stora verandan behöver rivas pga uppmätt fukt i tak- och väggkonstruktion

men att i er skrivelsen säga att den behöver renoveras känns lite konstigt.

Min bedömning var utifrån diskussion kring rapporten (Anticimex) med branschkunniga personer, där man diskuterade om det var möjligt att

behålla exempelvis takstolar. Vissa takstolar hade fuktproblem men när dessutom viktiga bärande konstruktionsdelar under dessa behövde bytas ut ansågs det väldigt svårt om ens möjligt.

Sen tycker jag att det ska tilläggas att den del som är byggd 1920+ är den del som behöver rivas till stor del om man läser rapporten. Att då bevara mindre delar av den del som är byggd 1976 ser jag inte som lika relevant. Om man byter panel, tak, fönster, dränerar om och "fuktsäkrar" huset, vad har man då bevarat?

Vi vill istället anspela på huvudbyggnaden och uppföra en byggnation som påminner om denna, men att addera fler bostäder till området på ett försiktigt sätt. Detta har kommunen nu redan startat upp med marktilldelningen på Hambon. Att dessutom få bort hus/byggnader som ingen har möjlighet eller råd att restaurera känns också som det går i linje med Alingsås stadskärnas utveckling.

Jag hoppas ni istället för att bevara något som inte fungerar vill se vad vi vill erbjuda. Vi har skisser framtagna som vi tycker passar in och som ger ett värde till området.

Ha en bra helg!

Rasmus Thorild
Projektutveckling