

## Mikrobiologisk analys

Belfor Torkteknik AB  
Henrik Åhvall  
Kärrlyckegatan 31  
418 78 Göteborg

**Objekt:** Plangatan 20 (259056)  
**Provtagningsdatum:** 2025-10-03  
**Provtagare:** Henrik Åhvall

Prov	Mikroorganismer och övriga noteringar
MP1. Betongplatta/Mark	Ingen rötsvamp är påträffad i provet.
MP2. Betongplatta/Mark	Ingen rötsvamp är påträffad i provet.
MP3. Betongplatta/Mark	Ingen rötsvamp är påträffad i provet.
MP4. Betongplatta/Mark	Ingen rötsvamp är påträffad i provet.
MP5. Grundmur granit/mark	Ingen rötsvamp är påträffad i provet.
MP6. Grundmur granit/mark	Rötsvampsmycel av <u>ähta hussvamp, <i>Serpula lacrimans</i></u> finns i provet.
MP7. Murbruk runt granit sten	Ingen rötsvamp är påträffad i provet. Rikligt med mögel.
MP8. Fotlist trä	Brunröta. Rötsvampsmycel av <u>ähta hussvamp, <i>Serpula lacrimans</i></u> finns i provet.
MP9. Trädetaljer i mellanbjälklag	Varken röta eller rötsvamp finns i provet. Däremot innehåller provet gott om utfällningar samt blånad och insektsrester.
MP10. Murbruk/puts, fastighetsetsskiljande vägg av tegel.	Ingen rötsvamp är påträffad i provet. Rikligt med mögel.

Forts. på nästa blad

För ytterligare information, se baksidan

---

**Prov****Mikroorganismer och övriga noteringar**

---

MP11. Murbruk/puts,  
fastighetsskiljande  
vägg av tegel.

Ingen rötsvamp är påträffad i provet. Rikligt med mögel.

MP12. Murbruk/puts,  
fastighetsskiljande  
vägg av tegel.

Ingen rötsvamp är påträffad i provet. Måttligt med mögel.

Elisabeth Gondel, Robert Daun och Ylva Larsson