



Brandskyddsrapport 2018

Fastställt av: Socialnämnden
Beslutsdatum: 2018-03-26
Diarier nr: SN 2019.034

Innehåll

Förvaltningens organisatoriska brandskyddsarbete.....	3
Avvikelse rapport.....	4
Brandkunningsutbildning.....	6
Tillsyn av Räddningstjänsten.....	7
Bilaga 1, Avvikelse rapport 2018.....	8

Förvaltningens organisatoriska brandskyddsarbete

Riktlinjer för socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete (SBA) antogs 2014 i socialnämnden. Därefter arbetades brandskyddsrutiner fram tillsammans med ett uppdaterat material till verksamheternas brandskyddspärmar. I riktlinjerna ingår att brandskyddssamordnaren årsvis tar fram en rapport över brandskyddsåret som gått där en avvikelserapport ingår. Riktlinjerna är reviderade i april 2018.

Verksamheterna ska enligt riktlinjerna kvartalsvis genomföra brandskyddskontroller där avvikelser och åtgärdade avvikelser dokumenteras. Kontrollerna ska utföras och dokumenteras av verksamhetens brandskyddsombud. Dessa utses av respektive verksamhets enhetschef, som också är ytterst ansvarig för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. I förvaltningsbyggnaderna på Sidenvägen har administrativt ansvarig motsvarande ansvar.

Verksamhetsförändringar 2018

2018-01-01 flyttades funktionshinderverksamheten organisatoriskt över till vård- och omsorgsnämnden och 2019-01-01 flyttades arbetsmarknadsenheten över till kultur- och utbildningsnämnden. I och med förändringarna har ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet på berörda enheter lämnats över till vård- och omsorgsförvaltning respektive kultur- och utbildningsförvaltningen.

Tidigare samverkade verksamheterna Return med daglig verksamhet när det gäller det systematiska brandskyddsarbetet. Efter omorganisationen 2018-01-01 finns utsedda brandskyddsombud på båda enheterna och ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet samordnas på chefsnivå.

Sedan 2018 bedrivs verksamheterna boendestöd, Gläntan och Kompassen i gemensamma lokaler på Nygatan. När verksamheter delar arbetsställe med andra verksamheter ska arbetet med brandskydd samordnas. För närvarande förekommer inget behov av samordning då verksamhetsansvaret för samtliga enheter innehas av samma chef. Vid en eventuell framtida förändring av chefskapet är det dock viktigt att samordningsansvaret beaktas. Brandskyddsombudets uppdrag på boendestödet inrymmer idag alla tre enheter. En förändring kommer att ske i februari 2019 då ett brandskyddsombud per enhet kommer att utses.

Förbättringsåtgärder 2018

Under året har ett betydande förbättringsarbete skett när det gäller brandskyddsarbetet i förvaltningsbyggnaderna på Sidenvägen. Arbetet har också varit prioriterat i uppdraget för förvaltningens brandskyddsamordnare. Det har fått till följd att uppföljnings- och informationsinsatser i övriga verksamheter inte har kunnat genomföras i samma utsträckning som planerat och kommer istället att prioriteras i början av 2019.

Som exempel har verksamhetens brandskyddsdocumentation uppdaterats, brandskyddsronder genomförts och kontinuerliga brandskyddskontroller införts. Samtidigt har ett aktivt arbete skett med att åtgärda avvikelser i brandskyddet. Därutöver har en utrymningsövning planerats och genomförts i förvaltningslokalerna på Sidenvägen under året.

Avvikelse rapport

Inför 2018 års avvikelse rapport har förvaltningens enhetschefer kontaktats för att uppdatera listan över aktuella brandskyddsombud. Därefter har alla brandskyddsombud kontaktats och ombetts skicka in kopior av checklistor från genomförda brandskyddskontroller under året. Samtliga verksamheter har minst ett utsett brandskyddsombud.

Redovisning har inkommit från 8 av totalt 14 verksamheter och det kan konstateras att 57 procent av förvaltningens verksamheter för närvarande har ett pågående organisatoriska brandskyddsarbete.

Verksamheterna har inkommit med varierande antal dokumenterade brandskyddskontroller. Vissa verksamheter genomför kontroller månadsvis, vissa kvartalsvis och vissa mer sällan. Enligt materialet har sammanlagt 28 brandskyddskontroller genomförts under året, 25 avvikelser har inrapporterats, varav 24 (96%) har rapporterats som åtgärdade. Fullständig redovisning finns i bilaga 1.

Resultatet visar att det finns vissa brister när det gäller dokumentation och sammanställning av brandskyddsronder. Vid kontakt med berörda chefer och brandskyddsombud framkommer dock att det inte alltid behöver betyda att det saknas ett systematiskt brandskyddsarbete på enheten. På flera enheter har brandskyddskontroller genomförts, däremot har det funnits en okunskap hos brandskyddsombuden om hur arbetet ska dokumenteras.

Prioriterade förbättringsområden 2019

För att säkerställa att förvaltningens chefer regelbundet följer upp hur det systematiska brandskyddsarbetet fortlöper under året har uppföljnings- och informationsmöte bokats in tillsammans med förvaltningens brandskyddssamordnare, enhetschef och brandskyddsombud på berörda enheter under februari och mars 2019.

För att tillgodose behovet av att förvaltningens brandskyddsombud regelbundet informeras och utbildas kommer informations- och uppföljningsmöte bokas in tillsammans med brandskyddssamordnare, chef och brandskyddsombud på samtliga enheter under 2019.

Brandkunskapsutbildning

Enligt riktlinjerna ska all personal i Alingsås kommun gå utbildningen "Allmän brandkunskap" vart tredje år. Respektive enhetschef erhåller årsvis återkoppling om närvaro och ansvarar för att personalen går utbildningen.

På grund av organisationsförändringen 2018-01-01 redovisas antalet deltagare i brandkunskapsutbildningen i två separata tabeller.

Tabellerna visar antal deltagare totalt och fördelat per avdelning.

Tabell 1: Antal deltagare i brandkunskapsutbildning 2014-2017

	Totalt	IFO	ASS ¹	AFF ²	Administration/stab
2014	47	0	0	45	2
2015	107	0	21	84	2
2016	83	14	15	54	0
2017	85	2	20	59	4

Kommentar: Sammanställning i tabellen utgår från socialförvaltningens organisation 2017.

Tabell 2: Antal deltagare i brandkunskapsutbildning 2018

	Totalt	Unga	Vuxna	Stab
2018	26	19	6	1

Kommentar: Sammanställningen i tabellen har anpassats till socialförvaltningens organisation som började gälla 2018-01-01.

Resultatet visar att deltagandet på brandkunskapsutbildningen behöver öka inom förvaltningen. Samtidigt ses en positiv utveckling när det gäller antalet deltagare på brandkunskapsutbildningen inom avdelning Unga mellan åren 2017 och 2018.

¹ Uppgifter för 2014-2016 avser serviceavdelningen.

² Uppgifter för 2014-2016 avser utföraravdelningen.

Tillsyn av Räddningstjänsten

Under 2015 genomförde Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, Alivar, tillsyn på alla boendeverksamheter i Alingsås kommun, däribland förvaltningens grupp- och serviceboenden. Tillsynen genererade i föreläggande om att omgående installera sprinklersystem på Wasagatans serviceboendeomgående. För övriga boende (Keramik gatans serviceboende och Arrendegatans korttidsboende och Tuvebo EKB) upprättades en prioriteringslista.

Sprinklerssystem installerades första kvartalet 2016 på Wasagatans serviceboende, för Keramikgatans serviceboende och Arrendegatans korttidsboende genomförde fastighetsägaren AB Alingsåshem en upphandling av bygghandlingar under 2017 och uppdraget lämnades över till Alingsås kommun som ansvarar för upphandling av entreprenör. Kvar på prioriteringslistan från 2015 är Tuvebo.

Tuvebo har sedan 2015 övergått från att vara ett boende för ensamkommande till att bli ett stödboende. Oberoende verksamhetsinriktning ses behov av att förvaltningen fortsätter att följa upp att brandsäkerhetsutrustning och rutiner lever upp till gällande krav i lagstiftningen för verksamhetsformen.

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund genomförde under 2017 en tillsyn på Grindsgatan. Tillsynen genererade i föreläggande att installera sprinklerssystem och en branddörr. Sprinklerssystem och en branddörr installerades på boendet under våren 2018. Alingsås och Vårgårda Räddningsförbund genomförde även en riskinventering tillsammans med fastighetsägarens anläggningsskötare på Grindgatan under november 2017. De brister som påpekades vid tillsynen har åtgärdats av verksamheten under 2018.

I april 2018 genomfördes en tillsyn av Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund på Erskavägen. Med anledning av de förhållande som observerades i samband tillsynen har verksamheten vidtagit åtgärder. Bland annat har ett sprinklerssystem installerats på Erskavägen under 2018.

Under 2018 har Alingsås och Vårgårda Räddningstjänst genomfört tillsyn vid ytterligare två av förvaltningens verksamheter Götagatan och Sidenvägen. Tillsynerna resulterade i båda fallen i mindre påpekande som har kunnat åtgärdas av verksamheterna direkt.

Bilaga 1, Avvikelserrapport 2018

Gråmarkerade rader: Redovisning saknas

	Verksamhet	Brand- skyddsom bud finns	Antal kontrol ler	Antal Avvikel ser	Antal åtgärda de	Antal ej åtgärda de
Bostad med särskild service	1. Hallbovägen	Ja	4	5	5	0
	2. Kungsängen	Ja	3	1	0	1
	3. Linnevi ³	Ja				
	4. Erskavägen	Ja	2	2	2	0
	5. Sjömansvägen ⁴	Ja	4	0	0	0
Övriga boende	6. Alingsås ungdomslägenheter ⁵	Ja	1	3	3	0
	7. Tuvebo ⁶	Ja				
	8. Götagatan HVB ⁷	Ja				
	9. Gustav Adolfsgatan HVB ⁸	Ja				
	10. Grindgatan ⁹	Ja				
Övriga verksam heter	11. Stöd och behandling – Lilla Torget	Ja	2	1	1	0
	12. Boendestödet, Gläntan och kompassen – Nygatan ¹⁰	Ja				
	13. AME - Actusgården	Ja	4	2	2	0
	14. Förvaltningsbyggnader na siden vägen 7 f-g.	Ja	8	11	11	0
Summa:			28	25	24	1

³ Enligt ansvarig enhetschef som tillträdde sin tjänst i februari 2019 kommer regelbundna brandskyddskontroller att införas senast mars 2019.

⁴ Utöver redovisade kontroller genomfördes 8 kontroller hos individuella brukare i december 2018.

⁵ Enligt ansvarig enhetschef som tillträdde i december 2019 kommer rutiner för kontinuerliga brandskyddskontroller att upprättas senast mars 2019.

⁶ Sedan övergången från EKB till stödboende saknas rutiner för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på enheten. Enligt ansvarig enhetschef som tillträdde sin tjänst i december 2018 kommer rutiner för SBA att upprättas senast mars 2019.

⁷ Enligt ansvarig enhetschef har brandskyddskontroller genomförts under året. Någon sammanställning över kontrollerna har dock inte gjorts då brandskyddsombudet saknat kunskap om hur arbetet ska dokumenteras. Enligt ansvarig enhetschef kommer enheten att upprätta rutiner för kontinuerliga brandskyddskontroller senast mars 2019.

⁸ Se punkt 8 ovan.

⁹ Se punkt 8 ovan.

¹⁰ Enligt enhetens brandskyddsombud har kontroller uteblivit på grund av chefsbyte i verksamheten. Enligt ansvarig enhetschef som tillträdde sin tjänst i februari 2019 kommer regelbundna brandskyddskontroller att införas på enheten senast mars 2019.