

Brandskydds- rapport 2022

Socialnämnden

Typ av styrdokument: Uppföljning av riktlinje
Beslutande instans: Socialnämnd
Datum för beslut: 2023-03-21

Diarienummer: 2022.055 SN
Gäller för: Socialförvaltningen
Dokumentansvarig: Avdelningschef
administration

Bakgrund och syfte

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i organisationen. Socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete ska ske i enlighet med lagar och riktlinjer för säkerhet och arbetsmiljö. Fastighetsägaren ansvarar för det byggnadstekniska brandskyddet, medan utövare av verksamhet ansvarar för det organisatoriska brandskyddsarbetet. Som verksamhetsutövare ska förvaltningen vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och olyckor samt hindra och begränsa skador till följd av brand. Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) utförs parallellt med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Varje nämnd ansvarar för arbetsmiljön och säkerheten inom sitt verksamhetsområde. För närvarande saknar Alingsås kommun övergripande anvisningar för hur brandskyddsarbetet ska bedrivas. Socialförvaltningens *Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)* reviderades och fastställdes av socialnämnden 2020-09-21, § 47.

Enligt riktlinjerna har nämnden det yttersta ansvaret för förvaltningens arbetsmiljö, säkerhet och brandskydd. Detta ansvar är delegerat till förvaltningschef som leder arbetet i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) som också är skyddskommitté.

Avdelning Administration ansvarar för funktionen brandskyddssamordnare. I samordnarens uppgifter ingår bland annat att hålla förvaltningens brandskyddsdocumentation aktuell, att samverka med förvaltningschef, fastighetsförvaltare och räddningstjänst i brandskyddsfrågor. I uppdraget ingår även kontakter med förvaltningens brandskyddsombud och att hålla de uppdaterade i lagstiftningsförändringar.

Av riktlinjerna framgår att verksamhetschef ska identifiera och bedöma risker, åtgärda eventuella brister, se till att nyanställda får introduktion i brandskydd och att medarbetare får brandskyddsutbildning, utse brandskyddsombud och följa upp deras uppdrag, se till att brandskyddsronde genomförs och utforma verksamhetsbeskrivning och skriftlig redogörelse av brandskyddet när det så krävs.

Brandskyddsombud utses av verksamhetschef och ska finnas på varje arbetsställe. Brandskyddet ska beskrivas i en SBA-pärm.

Enligt riktlinjerna ska en årlig rapport om det organisatoriska brandskyddet sammanställas och förslag på eventuella förbättringar presenteras. Rapporten ska lämnas till förvaltningschef, skyddskommitté (FSG) och nämnd.

Hur rapporteringen har genomförts

Information har inhämtats från ansvariga chefer och brandskyddsombud.

Enligt riktlinjerna skall brandskyddsombuden ge alla nyanställda och praktikanter en introduktion i brandskyddet på arbetsplatsen med stöd av arbetsställets SBA-pärm och gällande rutiner.

Ett mål är att all personal ska få allmän brandkunskap (BKA) med 5 års intervall. Pandemin har dock medfört att räddningstjänsten under en period tvingats ställa in planerade utbildningstillfällen. Räddningstjänsten erbjuder en digital utbildning för de teoretiska delarna och från 2022 har utbildning för de praktiska delarna återigen erbjudits.

Brandskyddsombuden hanterar larm vid testning och genomför utrymningsövningar.

Brandskyddsombuden ansvarar även för att genomföra och dokumentera brandskyddsronder samt följa upp att upptäckta fel och brister åtgärdas.

Resultat

	Andel ny- anställda som fått introduktion i brandskydd (%)	Andel medarbetare som genomgått brandskydds utbildn (%)	Antal genomför da utrymning sövningar	Antal genomförda brandskydd sronder	Antal identifierade avvikelser efter brandskyddsron d samt hur många som är åtgärdade
Förvaltningskontor					
Förvaltningskontor, Sidenvägen 7 D & F	0	70	1	12	3/3
Verksamhetslokaler					
Gläntan, Grindgatan	-	100	0	0	0/0
Enhet boende, inkluderat Rubingatan och Götagatans stödboende	0	95	2	2	0/0
Sjömansvägen	-	100	0	1	0/0
Nygatan 11	0	80	0	0	0/0

En stor del av socialförvaltningens personal arbetar i förvaltningens kontor på Sidenvägen. Brandskyddsronder genomförs här kontinuerligt och dokumenteras genom checklista. Enligt inrapporteringar finns inga kvarstående avvikelser att åtgärda. Under 2022 genomfördes liksom under 2021 en förannonserad utrymningsövning. Övningen uppvisade goda resultat och planen är att fortsättningsvis genomföra både annonserade och oannonserade utrymningsövningar minst en gång per år.

Utrymningsövningar har också genomförts vid Rubingatan och Götagatan. Vid Grindgatan genomfördes utrymningsövning under 2021, i samband med husmöten informeras här de boende regelbundet om utrymningsvägar och var samlingsplatsen är belägen.

Gällande Sjömansvägen har de boende vanliga hushållsbrandlarm, flera boende finns utspridda inom det aktuella bostadsområdet. Vid husmöten diskuteras brandrisker i förebyggande syfte

Den som har ett andrahandskontrakt med Socialförvaltningen svarar som hyresgäst för sitt eget brandskydd.

Slutsatser och förbättringar

På grund av pandemin var tillgången till utbildning under en period begränsad då räddningstjänsten ställde in planerad utbildningsverksamhet. Under 2022 har BKA (Brandkunskap för alla) utbildningar återupptagits varvid en hel del medarbetare deltagit i dessa med följd att andelen medarbetare som genomgått brandskyddsutbildning ökat jämfört med 2021. Däremot har nyanställda under fjolåret ej erbjudits introduktion i brandskydd, nuvarande rutin för detta måste således förbättras. I förvaltningens introduktionsmaterial för nyanställda som är under framtagande har introduktion till SBA därför inkluderats.

Under 2023 kommer Räddningstjänsten endast att genomföra BKA-utbildningar under hösten då man under våren flyttar till nya lokaler. Det är då angeläget att de medarbetare som ej genomgått brandskyddsutbildning eller behöver förnya denna erbjuds möjlighet att delta.

Antalet genomförda och dokumenterade brandskyddskontroller bedöms tillräckliga med undantag för Nygatan där det är angeläget att dessa rutiner återupptas. På grund av chefsbyte har avvikelse från rutinerna skett under det gångna året. Brandskyddskontrollerna utgör ett viktigt arbete bland annat för att undvika vissa brandrisker och säkerställa att lokalerna är enkla att utrymma. Enligt socialnämndens riktlinjer ska minst fyra brandskyddskontroller göras per år.

Utrymningsövningar har de senaste åren genomförts vid Sidenvägen, Götagatan och Rubingatan. Vid Grindgatan genomfördes ingen sådan övning under 2022 vilket bör göras framöver.

