

Från: Henrik Wüst/SBK/Alingsas
Till: Bygglov/SBK/Alingsas@Alingsas

Inkommet
2018-06-12
Diariernr: 2018-0382

Datum: tisdag 12 juni 2018 07:16
Ärende: Vbf: simmenäs 1:34 dnr 2018-0382

Med vänliga hälsningar

Henrik Wüst
Bygglovhandläggare

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0322-616259
henrik.wust@alingsas.se
www.alingsas.se

-----Vidarebefordrat av Henrik Wüst/SBK/Alingsas 2018-06-12 07:15 -----

Till: "henrik.wust@alingsas.se" <henrik.wust@alingsas.se>

Från:

Datum: 2018-06-11 20:51

Ärende: simmenäs 1:34

Hej!

Här kommer en förklaring för tillbyggnaden simmenäs 1:34 . Diariernr 2017-0424.

Vi började att renovera taket V.19 2017 och upptäcker att det är i så dåligt skick att vi måste åtgärda takstolarna.Så det blev lite bråttom för att taket var avrivet.Så (TK Entreprenad) var inne och fick prata med Martin den 16/5 2017 kl.10.35 samt visade foto om att höja taket till samma höjd som resten.För att kunna sammanfoga bandplåten så behövde också östsidan byggas ut 95cm.Detta ansåg Martin inte borde vara några problem med tanke på att vi inte höjer taket över det andra.Martin tyckte dock att vi skulle skicka in en anmälan.Vilket vi gjorde snarast med en önskan om snabbt beslut.Martin trodde att det inte skulle ta mer än ca 1 vecka p.g.a omständigheterna.För att stå med ett hus utan tak är ju lite vanskligt.Så bygget stod stilla drygt 2 veckor. Och återupptogs direkt efter Midsommar så att tak m.m var klart till semestern 2017 p.g.a att vi inte hört något. Vi byggde klart utsidan efter semestern så att allt var väder säkrat. 2018 18/4 alltså drygt 10 månader efter anmälan kommer byggnadsnämnden med info om att dom vill ha div kompletteringar.Så dessa lämnades in 2018 11/5 efter telefon samtal med Henrik wust som var väl medveten om att bygget var klart utvändigt.Och så skulle han behandla ärendet efter dessa omständigheter. P.s skorstenen kommer att besiktas efter att röret är förlängt och när den är dragen genom taket.Kaminen står på samma ställe i rummet.

Mvh