

Fotomontage vid tillsynbesök

Fastighet: Yxan 26


Datum: 2025-10-27



Figur 1. Information saknas som att hissen inte får användas.



Figur 2. Plattformhissen innifrån



Figur 3. Registernummer, stämmer överens med intyg från DEKRA