



## INTYG ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Intygsmottagare  
Neobo Gustaf HB

Kungsgatan 9  
111 22 STOCKHOLM

Kund  
119650, Neobo Gustaf HB

Kungsgatan 9  
111 22 STOCKHOLM

Kontor  
Göteborg Lyft  
010-479 30 00

Vårt uppdragsnr  
U244500  
Ert ordernr  
63301

Anläggningsnr/Kontakttnamn  
Q243497  
Gustaf 3 (port)  
Mikael Asplund  
Östra Kyrkogatan 6  
441 30 ALINGSÅS

Objektnamn Port vertikal	Besiktningsdatum 2025-12-11	Utförd enl BFS 2025:12	Registreringsnr S872126
Uppställningsplats Östra Kyrkogatan 6		Platsnr	Kontrollklass
Tillverkare Kone		Tillverkningsnr 21509518-1	Tillverkningsår 2015
Skötselfirma Motum Väst AB		Typbeteckning ISO-40	Inventariernr

### Resultat

**Med brister som utgör omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa.**

Objektet får ej brukas förrän brister har åtgärdats och ombesiktning genomförts. Kontakta Kiwa för beställning av ombesiktning.

Kopia på detta besiktningsintyg har skickats till tillsynsmyndigheten.

Max antal personer	Maxlast kg	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	
--------------------	------------	-----------------	----------------------	-----------------	--

### Anmärkningar/Brister/Noteringar/Fast Information \*)

#### Brist

- 1 Dokumentation av fortlöpande tillsyn, skötsel och underhåll i skötseljournal saknas. Skötsel och tillsyn av motordrivna portar och liknande anordningar bör utföras med hänsyn tagen till användarfrekvens och omgivande miljö, dock minst två gånger per år, om inget annat anges i tillverkarens instruktioner. Antal servicetillfällen ska framgå av skötseljournalen.
- 2 Brusten fjäder.

#### Information

Kiwa digitaliseras - Har ni hunnit skaffa den kostnadsfria tjänsten Intyg via mail? Kontakta oss och meddela den mailadress dit du vill att intygen skickas: [Se.Info.Kundsupport@kiwa.com](mailto:Se.Info.Kundsupport@kiwa.com)

Besiktningsintyget visar Kiwa Swedens bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Swedens tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

\*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningsresultatet.

**Kiwa Sweden AB**

Utskriftsdatum 2025-12-12	Besiktningsingenjör Andreas Wretljung	Tel nr 010-479 30 00
------------------------------	--	-------------------------