

Protokollsdatum: 2023-10-11

Platsbesök: 2023-10-11

Diarienummer: LOV 2023-000513

Tillsynsrapport

Fastighetsbeteckning: RÖHULT 1:82 (VÄSTERSKOGSVÄGEN 3)

Anmälan gäller: olovlig lovpliktig åtgärd mur

Tillsynsbesökets syfte: Dokumentera platsen, som ett första steg i syfte att utreda om det finns anledning för byggnadsnämnden att ingripa enligt 11kap PBL.

Närvarande: Byggnadsinspektör: Peter Aronsson
Byggnadsinspektör: Malin Thede
Fastighetsägare/ombud: Fastighetsägare kunde inte närvara, fastighetsägaren har haft telefon kontakt med Peter Aronsson.

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsenheten:
Att en mur är uppförd med en längd av totalt 17.2 meter.
Muren har en höjd som går från 70 cm till 90 cm över marknivå.

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsenheten följande av det fastighetsägaren/
fastighetsägarens ombud sa:

Vid telefonkontakt 2023-10-09 så förklarar fastighetsägaren att man fått oklara uppgifter från exploatören vilken nivå vägen ska vara.

Fotodokumentation från tillsynsbesöket

Foton med numrering motsvarande numrering på fastighetskarta. Beskriv under varje bild vad bilden visar. Är det ett upplag som fotats så räkna upp det material/de föremål som går att urskilja.

Fotomontage på muren.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Peter Aronsson
Byggnadsinspektör