

Protokollsdatum: 2024-01-02

Platsbesök: 2024-01-02

Diarienummer: LOV 2023-000700

Tillsynsrapport

Fastighetsbeteckning: GITARREN 19

Anmälan gäller: Tillsyn för olovlig lovpliktig åtgärd, ställt upp byggbodas utan bygglov och startbesked

Tillsynsbesökets syfte: Dokumentera platsen, som ett första steg i syfte att utreda om det finns anledning för byggnadsnämnden att ingripa enligt 11kap PBL.

Tillsynsdatum: 2024-01-02

Närvarande: Byggnadsinspektör: Peter Aronsson
Fastighetsägare/ombud: Stefan Heinz

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsenheten: Att byggbodarna är flyttade från sin placering som är redovisade i ärendet LOV 2022-000893 tidsbegränsad åtgärd byggbodas.

Byggbodarna har måtten 8,5 meter x 8.8meter och är monterade i två våningar.

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsenheten följande av det fastighetsägaren/ fastighetsägarens ombud sa: Ombud på plats informerade om att bodarna är flyttade på grund av markarbeten där dom först var placerade.

Fotodokumentation från tillsynsbesöket

Foton med numrering motsvarande numrering på fastighetskarta. Beskriv under varje bild vad bilden visar. Är det ett upplag som fotats så räkna upp det material/de föremål som går att urskilja.

Foto Byggbodas
Situationsplan ny
Situationsplan Lov LOV 2022-000893

SAMHÄLLSBYGGNAD

Peter Aronsson
Byggnadsinspektör