

Protokollsdatum: 2023-10-17

Platsbesök: 2023-10-17

Diarienummer: LOV 2023-000304

Tillsynsrapport

Fastighetsbeteckning: VÄSTERBODARNA 1:39

**Anmälan gäller: Tillsyn för olovlig lovpliktig åtgärd
komplementbyggnad**

Tillsynsbesökets syfte: Dokumentera platsen, som ett första steg i syfte att utreda om det finns anledning för byggnadsnämnden att ingripa enligt 11kap PBL.

Tillsynsdatum: 2023-05-19

Närvarande: Byggnadsinspektör: Peter Aronsson
Miljöskyddsinspektör: Sofia Lundskog
Fastighetsägare: _____

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsenheten:
Att komplementbyggnaden var inredd som en bostad med sovrum kök vardagsrum och badrum. Byggnadsinspektören förklarade skillnaden mellan en komplementbyggnad och ett komplementbostadshus.

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsenheten följande av det fastighetsägaren/
fastighetsägarens ombud sa:
Fastighetsägaren förklarade att han var skriven där med tre familjemedlemmar och hyrde ut sitt bostadshus och visste inte om att man inte kunde bo i byggnaden med tanke på att dom har fått en adress på fastigheten.

Fotodokumentation från tillsynsbesöket

Foton med numrering motsvarande numrering på fastighetskarta. Beskriv under varje bild vad bilden visar. Är det ett upplag som fotats så räkna upp det material/de föremål som går att urskilja.

Fotomontage på insidan av komplementbyggnaden.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Peter Aronsson
Byggnadsinspektör