

Platsbesök

2024-10-11

ABORREN 23



Figur 1. Tillbyggand-uterummet



Figur 2. Uterum



Figur 3. Byte av del av fasad -syd




Figur 4. Garage-dörren fattas



Figur 5. Garage mot söder- större fönster



Figur 6. Garaget-norr



Figur 7. Garaget mot norr- ett fönster har tillkommit



Figur 8. Takutsprånget-söder



Figur 9. Takutsprånget-norr



Figur 10. Byte av del av fasad - norr