

Intyg tillgänglighet

Prästlyckan, Centrum 1:6 och 1:9, Alingsås kommun

Nybyggnad av flerbostadshus.

Granskning är gjord av handlingar från PE Teknik & Arkitektur. Handlingarna är daterade 2020-10-09, med status BYGGLOVSHANDLING. Granskade ritningar har ritningsnummer A-01-1-001, -002, A-40-0-001—005, A-40-1-101, -102, -201, -202, -301, -302, -401, -402, -501, -502, -601, -602, -701, -801, -802, A-40-2-101, -102, A-40-3-100, -101, -102, -200 – 202 och -300 – 302.

Granskning är gjord avseende tillgänglighet enligt krav i Boverkets byggregler, BBR 18, BFS 2011:6, med ändringar t.o.m. BBR 28, BFS 2019:2, och dess hänvisning till andra styrande dokument.

Handlingarna uppfyller utformningskrav avseende tillgänglighet.

Tekniska egenskapskrav av nivåskillnader, manöverdon, uppställningar, mått-sättning, färgsättning, kontrast- och varningsmarkeringar, belysning, balans-stöd, hiss, skyltning mm hanteras enligt gällande bestämmelser i samband med tekniskt samråd.

Göteborg 2020-10-09



Maria Hogström
Byggnadsingenjör
Certifierad fristående kontrollant av tillgänglighet –
Behörighetsnummer 6858
Certifiering enligt BFS 2011:18 -TIL 2



Dokumentet är granskat 2020-10-09 av Christina Kvillborn.